

EN

WELCOME

>Welcome to the CUBOT Family! We're thrilled you've chosen CUBOT. This guide will help you get the most out of your new device. Read through this quick start guide carefully to ensure safe and proper use of your device.

Get Support

Access our web and our customer support page to find more information on our warranty and return policy. You can also reach out to CUBOT Customer Support by visiting [www.cubot.net/support](#).

Regulatory Information

Regulatory information can be found on our website. **RHS CE WEEE**
CE Marking: GSMPRS 900: 33.73 dBm; GSMPRS 1800: 29.79 dBm; WCDMA Band 1: 22.63 dBm; LTE Band 1/3/7/20/28/38/40: 24.55 dBm; BT(BR+EDR): 6.23 dBm EIRP; BLE: -0.09 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 13.56 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 9.50 dBm EIRP; NFC: -6.08 dBuA/m @10m; GPS: 1.5742 GHz.

Body worn operation

The device complies with RF specification SAR standard. Head: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Body worn: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limit: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Meet CE certification standards. For more details, please visit [www.cubot.net/quick-start-guide](#).

WARNING

Follow the warning information provided below to prevent incidents such as fire or explosion.

Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed. The tablet should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.

Do not expose the device and other batteries together with the high temperature or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.

When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power source to cause an explosion.

If the device is equipped with a non-removable battery, do not replace the battery yourself to avoid damaging the battery or device.

Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.

Do not immerse the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.

Do not drop, crush, stab, puncture the battery to avoid short-circuiting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.

Possibly Keep the device away from the belly of pregnant women and the lower abdomen of pregnant women.

For Children and young people, please make sensible use of the device, for example by setting night-time charging equipment to ensure that the device is not used at night. The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard external charging equipment.

To prevent possible heating damage when using a headset, do not hold the device for more than 15 minutes for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

FR

BIENVENUE

Bienvenue dans la famille CUBOT! Nous sommes ravis que vous ayez choisi CUBOT. Ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil. Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide pour garantir une utilisation sûre et appropriée de votre appareil.

Obtenir de l'aide

Accédez à notre site web et à notre page d'assistance client pour trouver plus d'informations sur notre garantie et notre politique de retour. Vous pouvez également contacter l'assistance clientèle de CUBOT en visitant [www.cubot.net/support](#).

Informations réglementaires

Les informations réglementaires sont énumérées dans le dispositif accordé en vertu de la norme CEI 60950-1. Les informations réglementaires sont énumérées dans le dispositif accordé en vertu de la norme CEI 60950-1. Les informations réglementaires sont énumérées dans le dispositif accordé en vertu de la norme CEI 60950-1.

Opération portée par le corps

L'appareil est conforme à la spécification RF. Norme SAR: Tête: (limite 2 W/kg); 1.45 W/kg. Corps: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limite: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Membres: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Répondre aux normes de certification CE.

ATTENTION

Ne laissez pas l'information d'avertissement fournie ci-dessous pour éviter les incidents tels qu'un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas le produit exposé à une température supérieure à 150 °C pendant de longues périodes.

Ne laissez pas le produit exposé à une température supérieure à 150 °C pendant de longues périodes.

Ne laissez pas le produit exposé à une température supérieure à 150 °C pendant de longues périodes.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

IT

BENVENUTO

Bienvenuto nella famiglia CUBOT! Siamo entusiasti che tu abbia scelto CUBOT. Questo guida ti aiuterà a ottenere il massimo dal tuo nuovo dispositivo. Leggere attentamente questa guida rapida per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo.

Ottieni supporto

Visita la pagina web [www.cubot.net/support](#) per obter maggiori informazioni sulle nostre garanzie e politiche di restituzione. Puoi anche contattare l'assistenza clienti di CUBOT visitando [www.cubot.net/support](#).

Informazioni sulla regolamentazione

Le informazioni sulle normative possono essere trovate sul dispositivo accordato in conformità con la direttiva 2014/53/EU. Le informazioni sulle normative possono essere trovate sul dispositivo accordato in conformità con la direttiva 2014/53/EU. Le informazioni sulle normative possono essere trovate sul dispositivo accordato in conformità con la direttiva 2014/53/EU.

Funzionamento indossato dal corpo

L'appareil est conforme à la spécification RF. Standard SAR: tête: (limite 2 W/kg); 1.45 W/kg. Corps: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limite: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Membres: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Répondre aux normes de certification CE.

AVVERTIMENTO

Attenersi alle informazioni di avvertenza fornite di seguito per evitare incidenti come incendi o esplosioni.

Non lasciare il prodotto esposto a temperature superiori a 150 °C per lunghi periodi.

Non lasciare il prodotto esposto a temperature superiori a 150 °C per lunghi periodi.

Non lasciare il prodotto esposto a temperature superiori a 150 °C per lunghi periodi.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

PT

Bem-vinda

Bem-vinda à família CUBOT! Estamos muito felizes por você ter escolhido o CUBOT. Este guia o ajudará a obter o máximo de seu novo dispositivo. Leia este guia de início rápido cuidadosamente para garantir o uso seguro e adequado de seu dispositivo.

Obtenha suporte

Visite a página web [www.cubot.net/support](#) para obter mais informações sobre nossas garantias e políticas de devolução. Você também pode entrar em contato com o Suporte ao Cliente CUBOT visitando [www.cubot.net/support](#).

Informação regulatória

As informações regulamentares podem ser encontradas em seu dispositivo de acordo com a Diretiva 2014/53/EU. As informações regulamentares podem ser encontradas em seu dispositivo de acordo com a Diretiva 2014/53/EU. As informações regulamentares podem ser encontradas em seu dispositivo de acordo com a Diretiva 2014/53/EU.

Operação junto ao corpo

O dispositivo está em conformidade com as especificações RF. Padrão SAR: cabeça: (limite 2 W/kg); 1.45 W/kg. Corpo: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (limite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limite: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Membros: (limite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Responder às normas de certificação CE.

ATENÇÃO

Siga as informações de aviso fornecidas abaixo para evitar incidentes como incêndio ou explosão.

Não ligue ou use o dispositivo quando o compartimento da bateria estiver exposto.

Não deixe o dispositivo exposto a temperaturas superiores a 150 °C por longos períodos.

Não deixe o dispositivo exposto a temperaturas superiores a 150 °C por longos períodos.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

GR

ΚΑΛΩΣ ΗΡΠΑΤΕ

Βienvenido a la familia CUBOT! Estamos muy felices por que hayas elegido CUBOT. Este guía te ayudará a aprovechar al máximo su nuevo dispositivo. Lea detenidamente esta guía de inicio rápido cuidadosamente para garantizar un uso seguro y adecuado de su dispositivo.

Obtenga apoyo

Visite la página web [www.cubot.net/support](#) para encontrar más información sobre nuestras garantías y políticas de devolución. También puede entrar en contacto con el soporte al cliente de CUBOT visitando [www.cubot.net/support](#).

Información regulatoria

La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE. La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE. La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE.

Operación desgastada del cuerpo

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF. Extensión SAR: cabeza: (límite 2 W/kg); 1.45 W/kg. Cuerpo: (límite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (límite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Límite: (límite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Puntos de acceso: (límite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Responder a las normas de certificación CE.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές πληροφορίες, που παρέχονται παρακάτω για να αποφύγετε περιστατικά όπως πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα 150 °C για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα 150 °C για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα 150 °C για μεγάλες χρονικές περιόδους.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

PL

Witamy

Witamy w rodzinie CUBOT! Cieszymy się, że wybraliście CUBOT. Ten przewodnik pomoże Ci w pełnym wykorzystaniu możliwości nowego urządzenia. Przeczytaj uważnie te skrócone wytyczne, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną eksploatację Twojego urządzenia.

Uzyskaj wsparcie

Odnieś się do [www.cubot.net/support](#), aby znaleźć więcej informacji na temat naszej gwarancji i polityki zwrotów. Możesz również skontaktować się z obsługą klienta CUBOT, odwiedzając [www.cubot.net/support](#).

Informacje dotyczące przepisów

Informacje prawne można znaleźć na urządzeniu, przewodniku lub opisy o TABLETCE. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w dokumentacji technicznej.

Używanie przy noszeniu na ciele

Urządzenie jest zgodne z normami SAR. Standard SAR: głowa: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Ciało: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Ręczny: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limit: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Wykazuje zgodność z certyfikacją CE.

OSTRZEŻENIE

Podlegaj zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami, aby zapobiec wypadkom, takim jak pożar lub wybuch.

Nie wkładaj ani nie wyciągaj urządzenia, gdy komora baterii jest odsłonięta.

Nie narażaj urządzenie na działanie wysokiej temperatury, takiej jak promienie słoneczne lub bezpośrednie światło słoneczne.

Nie narażaj urządzenie na działanie wysokiej temperatury, takiej jak promienie słoneczne lub bezpośrednie światło słoneczne.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

BG

Добро дошли

Добро дошли в семейството на CUBOT! Ние сме щастливи, че сте избрали CUBOT. Това ръководство ще ви помогне да получите максимално от новото си устройство. Прочетете внимателно това кратко ръководство, за да можете да използвате устройството безопасно и ефективно.

Узисквай поддръжка

Отидете на [www.cubot.net/support](#), за да намерите повече информация за нашата гаранция и политика за връщане. Можете също така да се свържете с нашия клиентски център, като посетите [www.cubot.net/support](#).

Информация за регулаторни изисквания

Информация за регулаторни изисквания може да бъде намерена на вашето устройство, като достигнете до меню "ОПРЕДЕЛЕНИЕ" (About) на устройството, или на нашата интернет страница [www.cubot.net/support](#).

Употреба при носене върху тялото

Устройството е в съответствие с RF спецификациите RF. Стандарт SAR: глава: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Тяло: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Ръчно: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limit: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Членове: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Отговаря на изискванията за сертификация CE.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Създайте предупреждаваща информация, предоставяна по-долу, за да предотвратите инциденти като пожар или експлозия.

Не излагайте устройството на температури над 150 °C за дълги периоди.

Не излагайте устройството на температури над 150 °C за дълги периоди.

Не излагайте устройството на температури над 150 °C за дълги периоди.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

HU

Üdvözlünk

Üdvözlünk a CUBOT családban! Nagyon örülünk, hogy a CUBOT-t választotta. Ez a gyors kezdési útmutató segít a készülék maximális kihasználásában. Kérjük, figyelmesen olvassa el a készülék használatával kapcsolatos fontos információkat.

Támogatást kaphat

Kérjük, látogasson el a [www.cubot.net/support](#) webhelyre, ahol további információkat talál a garancia és a visszatérítési politikánkról. Ezenkívül kapcsolatba léphet a ügyfélszolgálatunkkal a [www.cubot.net/support](#) címen.

Szabványosított információk

A készülék megfelel az RF specifikációknak. SAR-értékek: fej: (határ 2 W/kg); 1.45 W/kg. Test: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Kez: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Határ: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Munka: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Teljesíti a CE tanúsítvány követelményeit.

A test kopása

A készülék megfelel az RF specifikációknak. SAR-értékek: fej: (határ 2 W/kg); 1.45 W/kg. Kez: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Test: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Határ: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Munka: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Teljesíti a CE tanúsítvány követelményeit.

FIGYELEM

Kérjük, olvassa el alább a figyelmeztető információkat, hogy elkerülje az olyan eseményeket, mint a tűz vagy az égés.

Nem tegye ki a készüléket olyan hőmérsékletnek, amely meghaladja a 150 °C-ot hosszú ideig.

Nem tegye ki a készüléket olyan hőmérsékletnek, amely meghaladja a 150 °C-ot hosszú ideig.

Nem tegye ki a készüléket olyan hőmérsékletnek, amely meghaladja a 150 °C-ot hosszú ideig.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

HR

Dobrodošli

Dobrodošli u obitelji CUBOT! Nama je vrlo drago što ste izabrali CUBOT. Ovo priručnik pomoći će vam da najbolje iskoristite nove funkcije vašeg uređaja. Pročitajte pažljivo ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu vašeg uređaja.

Zahtjev za podršku

Za više informacija posjetite našu stranicu [www.cubot.net/support](#) kako biste dobili više informacija o našim jamstvima i politici povrata. Također možete kontaktirati našu službu za korisnike putem e-pošte na [support@cubot.com](#) ili putem društvenih mreža na [www.cubot.net/support](#).

Regulacijske informacije

Regulacijske informacije možete pronaći na vašem uređaju, pristupivši postavkama o TABLETCE. Također možete pronaći informacije o regulaciji na našoj web stranici [www.cubot.net/support](#).

A test kopása

A készülék megfelel az RF specifikációknak. SAR-értékek: fej: (határ 2 W/kg); 1.45 W/kg. Kez: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Test: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Határ: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Munka: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Teljesíti a CE tanúsítvány követelményeit.

VÝSTRAHA

Postupujte podľa nižšie uvedených varovných informácií, aby ste predišli prípadom, ako je požiar alebo výbuch.

Nikdy nekladajte zariadenie na povrch, ktorý môže byť horľavý alebo nebezpečný.

Nikdy nekladajte zariadenie na povrch, ktorý môže byť horľavý alebo nebezpečný.

Nikdy nekladajte zariadenie na povrch, ktorý môže byť horľavý alebo nebezpečný.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

LT

Sveiki

Sveiki atvykę į CUBOT šeimą! Labai džiaugiamės, kad pasirinkote CUBOT. Šis vadovas padės jums geriau išnaudoti naujas funkcijas jūsų įrenginio. Atsargiai perskaitykite šį greitą pradžios vadovą, kad galėtumėte naudoti įrenginį saugiai ir efektyviai.

Gauti paramą

Už daugiau informacijos aplankite mūsų svetainę [www.cubot.net/support](#), kur rasite daugiau informacijos apie mūsų garantiją ir grąžinimo politiką. Taip pat galite susisiekti su CUBOT klientų palaikymo tarnyba per el. paštą adresu [support@cubot.com](#) arba per socialinius tinklus adresu [www.cubot.net/support](#).

Tekniske informacijos

Informacija apie techninius reikalavimus galite rasti savo įrenginyje, aplankę meniu "APIE ĮRENGINĮ" (About Device). Taip pat galite rasti informaciją apie reguliacijas mūsų internetiniame puslapyje [www.cubot.net/support](#).

A test kopása

A készülék megfelel az RF specifikációknak. SAR-értékek: fej: (határ 2 W/kg); 1.45 W/kg. Kez: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Test: (határ 2 W/kg); 1.604 W/kg. Határ: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Munka: (határ 4 W/kg); 3.406 W/kg. Teljesíti a CE tanúsítvány követelményeit.

ISPÉJIMAS

Likelihood of serious personal injury information, that if followed may lead to injury or death.

Do not use the device on surfaces that may be flammable or otherwise dangerous.

Do not use the device on surfaces that may be flammable or otherwise dangerous.

Do not use the device on surfaces that may be flammable or otherwise dangerous.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

ES

¡Bienvenido

¡Bienvenido a la familia CUBOT! Estamos encantados de que hayas elegido CUBOT. Este guía te ayudará a aprovechar al máximo su nuevo dispositivo. Lea detenidamente esta guía de inicio rápido cuidadosamente para garantizar un uso seguro y adecuado de su dispositivo.

Obtenga apoyo

Visite la página web [www.cubot.net/support](#) para encontrar más información sobre nuestras garantías y políticas de devolución. También puede entrar en contacto con el soporte al cliente de CUBOT visitando [www.cubot.net/support](#).

Información regulatoria

La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE. La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE. La información regulatoria puede encontrarse en el dispositivo de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE.

Operación desgastada del cuerpo

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF. Extensión SAR: cabeza: (límite 2 W/kg); 1.45 W/kg. Cuerpo: (límite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Handset: (límite 2 W/kg); 1.604 W/kg. Límite: (límite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Puntos de acceso: (límite 4 W/kg); 3.406 W/kg. Responder a las normas de certificación CE.

ADVERTENCIA

Siga la información de advertencia que se proporciona a continuación para evitar incidentes como incendios o explosiones.

No encienda ni utilice el dispositivo cuando el compartimento de la batería esté expuesto.

No deje el dispositivo expuesto a temperaturas superiores a 150 °C por largos períodos.

No deje el dispositivo expuesto a temperaturas superiores a 150 °C por largos períodos.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

CZ

Vítejte

Vítejte v rodině CUBOT! Jsme rádi, že jste vybrali CUBOT. Tato příručka vám pomůže rychle se seznámit s novými funkcemi vašeho zařízení. Pročtěte si prosím pečlivě tuto stručnou příručici, abyste zajistili bezpečné a správné používání CUBOT.

Dostupná podpora

Pro více informací navštivte naši webovou stránku [www.cubot.net/support](#), kde najdete další informace o naší záruce a politice vrácení. Také můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu na [support@cubot.com](#) nebo prostřednictvím sociálních sítí na [www.cubot.net/support](#).

Informace o předpisech

Informace o předpisech můžete najít na vašem zařízení, přistupem k nastavení o TABLETCE nebo NASTAVENÍ (About) na vašem zařízení, nebo na naší webové stránce [www.cubot.net/support](#).

Provozní na těle

Zařízení vyhovuje specifikaci RF. Standard SAR: hlava: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Tělo: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Ruka: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limit: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Členské: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Splňuje požadavky na certifikaci CE.

VAROVÁNÍ

Prostředím podle níže uvedených varovných informací, abyste předvídali případy, jako je požár nebo výbuch.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

RO

Bine at venit

Bine at venit în familia CUBOT! Suntem încântați că ați ales CUBOT. Acest ghid vă va ajuta să vă familiarizați rapid cu noile funcții ale dispozitivului dvs. Citiți cu atenție acest ghid de pornire rapid pentru a vă asigura utilizarea sigură și corectă a dispozitivului.

Informări de regulamente

Informații de reglementare pot fi găsite pe dispozitivul dvs. în meniul DESPRE TABLETĂ (About) în meniul SETĂRI. ID. MITIT, CCC, CE și WEEE.

În conformitate cu Directiva 2014/53/UE, benzile și puterea sunt următoarele:

GSMPRS 900: 33.73 dBm; GSMPRS 1800: 29.79 dBm; WCDMA Band 1: 22.63 dBm; LTE Band 1/3/7/20/28/38/40: 24.55 dBm; BT(BR+EDR): 6.23 dBm EIRP; BLE: -0.09 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 13.56 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 9.50 dBm EIRP; NFC: -6.08 dBuA/m @10m; GPS: 1.5742 GHz.

Funcționare uzată

Dispozitivul respectă specificațiile RF. Standard SAR: cap: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Corp: uzat (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Răz: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limită: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Membri: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Răspunde la cerințele de certificare CE.

AVERTIZARE

Urmiți informațiile de avertizare furnizate mai jos pentru a preveni incidente precum incendii sau explozii.

Nu lăsați dispozitivul expus la temperaturi care să depășească 150 °C pe perioade lungi.

Nu lăsați dispozitivul expus la temperaturi care să depășească 150 °C pe perioade lungi.

Nu lăsați dispozitivul expus la temperaturi care să depășească 150 °C pe perioade lungi.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

SK

Vitajte

Vitajte v rodině CUBOT! Jsme rádi, že jste vybrali CUBOT. Tato příručka vám pomůže rychle se seznámit s novými funkcemi vašeho zařízení. Pročtěte si prosím pečlivě tuto stručnou příručici, abyste zajistili bezpečné a správné používání vašeho zařízení.

Dostupná podpora

Pro více informací navštivte naši webovou stránku [www.cubot.net/support](#), kde najdete další informace o naší záruce a politice vrácení. Také můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu na [support@cubot.com](#) nebo prostřednictvím sociálních sítí na [www.cubot.net/support](#).

Vyhodnotění informací

Informace o předpisech můžete najít na vašem zařízení, přistupem k nastavení o TABLETCE nebo NASTAVENÍ (About) na vašem zařízení, nebo na naší webové stránce [www.cubot.net/support](#).

Operace na těle

Zařízení vyhovuje specifikaci RF. Standard SAR: hlava: (limit 2 W/kg); 1.45 W/kg. Tělo: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Ruka: (limit 2 W/kg); 1.604 W/kg. Limit: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Členské: (limit 4 W/kg); 3.406 W/kg. Splňuje požadavky na certifikaci CE.

UPOZORNĚNÍ

Středně nebezpečné upozornění uvedené níže, aby se zabránilo úrazům jako je požár nebo výbuch.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

Nikdy nekladte zařízení na povrch, který může být hořlavý nebo nebezpečný.

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

JP

ようこそ

CUBOTファミリーへようこそ！私たちはあなたがCUBOTを選んだことを嬉しく思います。このガイドは、あなたの新しいデバイスの機能を最大限に活用するためのヒントを提供します。このガイドを慎重に読んで、デバイスを安全かつ適切に使用できるようにしてください。

サポートを受けよう

より多くの情報を得るには、[www.cubot.net/support](#)というウェブサイトにアクセスしてください。また、保証と返品ポリシーに関する詳細については、[www.cubot.net/support](#)をご覧ください。

規制に関する情報

規制に関する情報は、お使いのデバイス、付属品、または説明書に記載されています。また、[www.cubot.net/support](#)でも確認できます。

操作時の注意事項

このデバイスは、RF規格に準拠しています。SAR規格: 頭部: (制限 2 W/kg); 1.45 W/kg。体: (制限 2 W/kg); 1.604 W/kg。手: (制限 2 W/kg); 1.604 W/kg。制限: (制限 4 W/kg); 3.406 W/kg。CE認証に準拠しています。

警告

火や爆発などの事故を防ぐために、以下の警告事項に従ってください。

デバイスを可燃物や高温の表面に置かないでください。

デバイスを可燃物や高温の表面に置かないでください。

デバイスを可燃物や高温の表面に置かないでください。

SHENZHEN HUAJURU TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed in Shenzhen, China

Made in China

Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Gangfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R. China

Tel. N°: 0755-83821787

Fax No.: 0755-28612065

RU

добро пожаловать</